

ÅRSEFTERSYN

2020-107306



Fabrikat: JLG
Type: 1230ES
Serienr.: M130001677
Internt nr.:
Arbejdskort: 85893

Eftersyn udført den: 22-06-2020
Timetæller: 70
Eftersyn udført af: Per Nielsen
Årgang:

B | Chassis

1. Dæk	OK	3. Hjulbolte	Justeret/repareret
4. Hjulnav	Justeret/repareret	5. Hjulaksler	OK
6. Bremsler	OK	9. Køremotorer	OK
10. Styrecylindre	OK	11. Bøsninger for	OK
12. Bøsninger bag	OK	16. Svejsninger / Revner	OK
17. Hyd. ventiler	OK	18. Rør & slanger	OK
19. Tanke	OK	21. Smøring	Justeret/repareret
22. Skilte	Justeret/repareret		

D | Arb.plattform / kurv

1. Ophæng / Indfæstning	OK	2. Aksler / Bøsninger	OK
3. Rækværk / Håndliste	OK	4. Fodliste	OK
5. Bund	Justeret/repareret	6. Adgangsvej	OK
9. Svejsninger / Revner	OK	10. Smøring	Justeret/repareret
11. Skilte	OK		

F | Bomme

1. Bom / Cyl. Indfæstninger	Justeret/repareret	2. Aksler / Bøsninger	OK
3. Arme	OK	4. Cylindre	OK
5. Bomkæder / Wire	OK	6. Kabelkæder	Justeret/repareret
7. Slidklodser / Styrt	OK	8. Rør/ Slanger	OK
9. Svejsninger / Revner	OK	10. Smøring	Justeret/repareret

G | Hydraulisk system

1. Hyd. olie	Justeret/repareret	3. Returfilter	OK
6. Manøverbatteri	OK	7. Skifteventiler	OK
9. Nødsænkning	OK	12. Kontrol af tryk bar 180	OK
14. Hoved	OK	15. Bom op	OK
16. Bom ned	OK		

H | El. anlæg

1. Batteri	Justeret/repareret	2. Lader	OK
6. Rotorblink	OK	7. Kørealarm	OK
8. Tilt alarm	Justeret/repareret	9. Print & klemmerækker	OK
10. Nødstop	OK	12. Nødbetjening nede	OK
13. Betjening oppe	Justeret/repareret	14. Betjening nede	OK
15. Begrænsningskontakter	Justeret/repareret	17. Timetæller	OK
18. El-kabler	OK	21. 220 v. udtag	OK

I | Diverse

1. Damprensning	OK	2. Visuel kontrol	OK
3. Sikkerhedsudstyr	OK	6. Funktionsafprøvning	OK
7. DK instruktionsbog v/kunden	OK	8. Skrevet i maskinjournal	OK
9. Års servicemærkat	OK		

K | Prøvebelastning

1. S.W.L. kg. 230	OK	2. Test kg. 350	Justeret/repareret
6. Kontrol bæreevne af cyl.	OK	7. Kontrol efter prøvebelastning	OK

L | Maskinen er

1. Forskriftsmæssig OK

Noter

B-3	Efterspænding af hjulbolte
B-4	Kontrol af olie i nav.
B-21	Smurt.
B-22	Udskiftning af nedslidte sikkerhedsskilte
D-5	Udskiftning af nedslidt skridsikring
D-10	Smurt
F-1	Efterspænding af mast
F-6	Kontrol af kabelkæde
F-10	Smurt
G-1	Kontrol af hydraulikolie.
H-1	Efterfyldning af D - vand
H-1	Efterspænding af løse polsko
H-1	Rengøring af batteripoler.
H-8	Kontrol / justering af tiltensor
H-13	Kalibrering af alle joystik
H-13	Kontrol / justering af alle lifffunktioner for korrekt hastighed
H-15	Kontrol / justering af PHP Switch
K-2	Prøvebelastning af maskine 350 KG ved maks løftehøjde

Dato: 22-06-2020



Morten Lissner, ansvarlig indehaver